

Kształtowniki zimnogięte kwadratowe - masa [kg/m]							
Wymiary	Grubość ścianki						
	1,5	2	2,5	3	4	5	6
20 × 20	0,83	1,05					
25 × 25	1,06	1,36	1,64	1,89			
30 × 30	1,3	1,68	2,03	2,36			
32 × 32	1,4	1,81	2,19	2,55			
34 × 34	1,49	1,93	2,35	2,74			
35 × 35	1,53	1,99	2,42	2,83			
40 × 40	1,77	2,31	2,82	3,3	4,2		
45 × 45	2	2,62	3,21	3,77	4,83		
50 × 50	2,24	2,93	3,6	4,25	5,45	6,56	
55 × 55		3,25	3,99	4,72	6,08	7,34	
60 × 60		3,56	4,39	5,19	6,71	8,13	
65 × 65		3,88	4,78	5,66	7,34	8,91	
70 × 70		4,19	5,17	6,13	7,97	9,7	
75 × 75		4,5	5,56	6,6	8,59	10,48	
80 × 80		4,89	5,96	7,07	9,22	11,27	13,2
90 × 90			6,74	8,01	10,5	12,84	15,1
100 × 100			7,53	8,96	11,73	14,41	17
101 × 101			7,61	9,05	11,86	14,57	17,17
110 × 110				9,9	13	16	18,9
120 × 120				10,84	14,25	17,55	20,75
140 × 140				12,73	16,8	20,7	24,52
150 × 150					18,01	22,3	26,4